

CISCO-2916.

EL575423151US

006211" FFF2260





FIG. 1
PRIOR ART

FIG. 2

PRIOR ART

092744.1.13000




FIG. 3

86





FIG. 4
PRIOR ART

FIG. 5




FIG. 6

006277-772260




FIG. 7





FIG. 8

09727111.113900

FIG. 9

006211-111260

006277-2260




FIG. 10A

006211" TTF 2260






Fig. 10B






FIG. 12A




FIG. 12B





FIG. 13





0062FF 2260

EL575423151US

CISCO-2916

FIG. 14 B



FIG. 15

006211 1112260




FIG. 16

006211"FF2260

EL575423151US

Cisco-2916






FIG. 17

0062FF FF2260






0062772260

EL575423151US

CISCO-2916

FIG. 19B



0052FF" TTT 22/60

EL575423151US

(CISCO-2416




FIG. 20






Fig. 21



EL575423151US

FIG.23

Voltages on capacitors






FIG. 24

FIG. 26

FIG. 25